

Manual APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO

Tratamiento protector de superficie de vidrio

LIMPIEZA SUPERFICIE

1. Limpiar la superficie a tratar con los sistemas de limpieza habituales, eliminando toda la suciedad y restos de cal.
2. Aclarar con abundante agua para la total eliminación de los restos de detergentes.
3. Secar con papel de cocina o paño la superficie para evitar la acumulación de cal.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

4. Coger el envase NANO LIMPIADOR y agitar enérgicamente.



5. Abrir inmediatamente y mojar una pequeña porción de papel de celulosa o paño de algodón y frotar con energía y movimientos circulares una sección determinada de la superficie.



6. Repetir los pasos 4 y 5 con nuevas secciones hasta completar el total de la superficie a tratar.
7. Tras limpiar toda la superficie, aclarar con abundante agua (preferiblemente desmineralizada), y secar completamente.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

8. Coger el envase TRATAMIENTO PROTECTOR DE SUPERFICIE DE VIDRIO.

9. Aplicar una capa pulverizando el producto, formando una capa muy fina o directamente con papel de celusa o paño de algodón humedecido con el producto. Debido a que el producto evapora muy fácilmente, aplicar en pequeñas áreas de la superficie a tratar. La cantidad a aplicar 8-15 g. por m2.

10. Lustrar inmediatamente la superficie aplicada, mediante movimientos circulares y regulares hasta repatir de forma homogénea el producto, sin que se observen manchas o acumulaciones. Repetir en nuevas áreas hasta completar toda la superficie.



11. El tiempo de endurecimiento es de **24 horas**. Durante este tiempo debemos evitar mojar o tocar la superficie tratada.



PRECAUCIONES:

- No usar sobre la superficie tratada, productos muy agresivos como desincrustantes, anticales, o amoníaco.
- No utilizar en la limpieza elementos abrasivos como estropajos o espátulas.
- La limpieza debe realizarse con papel de celulosa o esponjas.